



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - SISEMA
Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM
Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH



1. AUTO DE FISCALIZAÇÃO: Nº 38964

120 15 Folha 2/3

2. AGENDAS: 01 [] FEAM 02 [] IEF 03 [] IGAM Hora: 13:00 Dia: 09 Mês: 11 Ano: 2015

3. Motivação: [] Denúncia [] Ministério Público [] Poder Judiciário [] Operações Especiais do CGFAI [] SUPRAM [] COPAM/CRH [] Rotina

4. Finalidade
FEAM: [] Condicionantes [] Licenciamento [] AAF [X] Emergência Ambiental [] Acompanhamento de projeto [] Outros
IEF: [] Fauna [] Pesca [] DAIA [] Reserva Legal [] DCC [] APP [] Danos em áreas protegidas [] Outros
IGAM: [] Outorga [] Outros

5. Identificação
01. Atividade: Barragem de Contenção de Rejeitos
02. Código: 03. Classe: 04. Porte: G
05. Processo nº: 00 0 15/1984/097/2013
06. Orgão: Supram em
07. [] Não possui processo
08. [] Nome do Fiscalizado: SAMARCO Mineração S/A
09. [] CPF 10. [X] CNPJ: 15.628.281/0003-23
11. RG: 12. CNH-UF: 13. [] RGP [] Tit. Eleitoral
14. Placa do veículo - UF: 15. RENAVAM: 16. Nº e tipo do documento ambiental
17. Nome Fantasia (Pessoa Jurídica): 18. Inscrição Estadual - UF:
19. Endereço do Fiscalizado - Correspondência: Rua, Avenida, Rodovia: Mina do Germeiro S/N Rodovia 14/29
20. Nº. KM: 117,5 21. Complemento:
22. Bairro/Logradouro: Mariana 24. UF: MG
25. CEP: 26. Cx Postal: 27. Fone: 28. E-mail:

6. Local da Fiscalização
01. Endereço: Rua, Avenida, Rodovia, Fazenda, etc:
02. Nº. / KM 03. Complemento 04. Bairro/Logradouro/Distrito/Localidade
05. Município 06. CEP 07. Fone:
08. Referência do local
Geográficas: DATUM: SAD 69 / Córrego Alegre Latitude: Grau Minuto Segundo Longitude: Grau Minuto Segundo
Planas UTM: FUSO: 22 23 24 X (6 dígitos) Y (7 dígitos)

10. Croqui de acesso



8. Relatório Sucinto

O pedido do sub-secretário de controle e fiscalização ambiental integrada foi mantido em plantão no posto de comando no escritório Central da Mineração Samarco S.A pelo Coordenador do Núcleo de Emergência Ambiental. No dia sete de novembro de dois mil e quinze foi feita a instalação de 2 radares, o primeiro monitorando os diques da sela tulipa e selinha estrutura acessória da barragem do germeio) incluindo o reservatório de fundo. O segundo radar foi instalado nas proximidades da barragem de Santarém para monitoramento desta estrutura. Em continuidade mantém o monitoramento de 24h da sela tulipa e selinha por um técnico em comunicação com uma camêra on-line. Durante o período em estudos de engenharia para garantir a contenção dos sedimentos, foi realizada a drenagem da casa de germeio que foi desviada resultando na diminuição do fluxo do sedimento, foi ainda realizado um levantamento com drone para verificação da topografia das estruturas remanescentes. Continua a análise das trencas no reservatório de fundo. No dia sete de novembro chegou um novo barragem.

9. Assinaturas	01. Servidor (Nome legível)	MASP	Assinatura
	Milton Vello de Lima Franco	1109871-3	[Assinatura]
	Órgão <input checked="" type="checkbox"/> SEMAD <input type="checkbox"/> FEAM <input type="checkbox"/> IEF <input type="checkbox"/> IGAM		
	02. Servidor (Nome legível)	MASP	Assinatura
Órgão <input type="checkbox"/> SEMAD <input type="checkbox"/> FEAM <input type="checkbox"/> IEF <input type="checkbox"/> IGAM			
03. Servidor (Nome legível)	MASP	Assinatura	
Órgão <input type="checkbox"/> SEMAD <input type="checkbox"/> FEAM <input type="checkbox"/> IEF <input type="checkbox"/> IGAM			

Recebi a 1ª via deste Auto de Fiscalização

04. Fiscalizado / Representante do Fiscalizado (Nome legível)

Função / Vínculo com o Empreendimento