



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - SISEMA
Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM
Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH



1. AUTO DE FISCALIZAÇÃO: Nº **47034** /20 **15** Folha 2/3

2. AGENDAS: 01 [] FEAM 02 [] IEF 03 [] IGAM Hora: : Dia: Mês: Ano:

3. Motivação: Denúncia [] Ministério Público [] Poder Judiciário [] Operações Especiais do CGFAI [] SUPRAM [] COPAM/CRH [] Rotina

4. Finalidade
 FEAM: [] Condicionantes [] Licenciamento [] AAF Emergência Ambiental [] Acompanhamento de projeto [] Outros
 IEF: [] Fauna [] Pesca [] DAIA [] Reserva Legal [] DCC [] APP [] Danos em áreas protegidas [] Outros
 IGAM: [] Outorga [] Outros

5. Identificação
 01. Atividade: *Barragem de contenção de Resíduos* 02. Código: *7-05-03-7* 03. Classe: *3* 04. Porte: *6*
 05. Processo nº: *00015/1984/095/2013* 06. Órgão: *SUPRAM-CM* 07. [] Não possui processo
 08. [] Nome do Fiscalizado: *Samarco Mineração S.A.* 09. [] CPF 10. CNPJ: *16.628.288/0003-23*
 11. RG. 12. CNH-UF 13. [] RGP [] Tit. Eleitoral
 14. Placa do veículo - UF 15. RENAVAM 16. Nº e tipo do documento ambiental
 17. Nome Fantasia (Pessoa Jurídica) 18. Inscrição Estadual - UF
 19. Endereço do Fiscalizado - Correspondência: *Rua, Avenida, Rodovia* *Mina do Germano - Rodovia MG 129* 20. Nº. / KM: *Km 1175* 21. Complemento
 22. Bairro/Logradouro: *Mariana* 22. Município: *Mariana* 24. UF: *MG*
 25. CEP: *315.4120.010* 26. Cx Postal 27. Fone: *(31) 31519.51010* 28. E-mail

6. Local da Fiscalização
 01. Endereço: *Rua, Avenida, Rodovia, Fazenda, etc.* *Mina do Germano - Rodovia MG 129*
 02. Nº. / KM: *Km 1175* 03. Complemento 04. Bairro/Logradouro/Distrito/Localidade
 05. Município: *Mariana / MG* 06. CEP: *315.4120.010* 07. Fone: *(31) 31519.51010*
 08. Referência do local

Geográficas	DATUM			Latitude			Longitude		
	[] SAD 69	[]	[]	Grau	Minuto	Segundo	Grau	Minuto	Segundo
	[]	[]	[]	<i>20</i>	<i>11</i>	<i>58</i>	<i>43</i>	<i>29</i>	<i>235</i>
Planas UTM	FUSO			X=			Y=		
	22	23	24	(6 dígitos)			(7 dígitos)		

10. Croqui de acesso



13/01/15

No dia onze de novembro de dois mil e quinze foi realizada uma fiscalização na Mineração Samarco S/A pelo servidor Milton Olavo de Paiva Franco para coletar amostra do rejeito da barragem Fundão rompida em 05 de novembro deste ano. A empresa providenciou os recipientes para a coleta que foram entregues no Posto de Comando do SCO ao Ten. Cel. Guimarães que ficou de providenciar a coleta da amostra por meio do Corpo de Bombeiros Militar. No entanto, foi informado que devido à reparação da fenda encontrada no dique Selinha, não seria possível realizar a coleta nesta data. Tendo aguardado até as 17h e 30 min foi confirmado que a coleta não foi realizada. Foi solicitado ao Dr. Mauricio Pellegrino de Souza, do escritório Mendo de Souza, que fosse providenciado um técnico da área de meio ambiente da empresa Samarco para ser o ponto focal para interlocução junto à equipe da SEMAD, a partir do dia 12/11/2015.

8. Relatório Sucinto



9. Assinaturas

01. Servidor (Nome legível)	Milton Olavo de Paiva Franco	MA SP	2108871-3	Assinatura	<i>Milton Olavo de Paiva Franco</i>
Orgão	<input checked="" type="checkbox"/> SEMAD	<input type="checkbox"/> FEAM	<input type="checkbox"/> IEF	<input type="checkbox"/> IGAM	
02. Servidor (Nome legível)		MA SP		Assinatura	
Orgão	<input type="checkbox"/> SEMAD	<input type="checkbox"/> FEAM	<input type="checkbox"/> IEF	<input type="checkbox"/> IGAM	
03. Servidor (Nome legível)		MA SP		Assinatura	
Orgão	<input type="checkbox"/> SEMAD	<input type="checkbox"/> FEAM	<input type="checkbox"/> IEF	<input type="checkbox"/> IGAM	

Recebi a 1ª via deste Auto de Fiscalização

04. Fiscalizado / Representante do Fiscalizado (Nome legível)	Mauricio Pellegrino de Souza	Função / Vínculo com o Empreendimento	Coordenador Geral
---	------------------------------	---------------------------------------	-------------------